

INFORME N.º 000075-2025-SUNAT/1U5300

ASUNTO : Compatibilización para la adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON para impresora EPSON DFX 9000

LUGAR : Lima, 05 de noviembre de 2025

1. MATERIA

Sustentar la compatibilización para la adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON para impresora EPSON DFX 9000.

2. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sus modificatorias y precisiones.
- Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su fe de erratas.
- Directiva N.º 001-2025-EF/54.01, Directiva de compatibilización del requerimiento.

3. ANTECEDENTES

Los equipos impresora EPSON DFX 9000, fueron adquiridos mediante proceso de selección Adjudicación Simplificada 00113-2019- SUNAT/8B1200 derivado de la Licitación Pública 01-2019-SUNAT/8B1200 con contrato 00330-2019/SUNAT de fecha 12/12/2019, son equipos utilizados por la División de Procesos de Fiscalización para la impresión de documentos valorados (cheques y notas de créditos negociables) en atención de las solicitudes de devolución. Asimismo, se imprimen los comprobantes de pago y reportes de emisión diaria de los documentos valorados.

A la fecha la SUNAT no cuenta con stock de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON, para el funcionamiento de los equipos impresora EPSON DFX 9000.

4. ANÁLISIS

4.1 Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente.

Actualmente la División de Procesos de Fiscalización cuenta con dos equipos impresoras EPSON DFX 9000, con el cual realizan la impresión de documentos valorados (cheques y notas de créditos negociables) en atención



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISIÓN
05/11/2025 11:17:40



RICARDO FRANCISCO
QUIROZ CONCHA
SUPERVISOR (E)
05/11/2025 10:38:11

de las solicitudes de devolución. Asimismo, se imprimen los comprobantes de pago y reportes de emisión diaria de los documentos valorados.

4.2 Descripción del bien requerido.

Las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON para el equipo impresora EPSON DFX 9000 presentan las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	COLOR	CAPACIDAD
1	Cintas de Impresión	S015384	Negro	15,000,000 Caracteres

4.3 Uso o aplicación que se le dará al bien requerido.

Las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON, son consumibles indispensables para el funcionamiento del equipo impresora EPSON DFX 9000, y son utilizados en procesos indispensables para la ejecución de sus funciones donde realizan la impresión de documentos valorados (cheques y notas de créditos negociables) en atención de las solicitudes de devolución. Asimismo, se imprimen los comprobantes de pago y reportes de emisión diaria de los documentos valorados.

La compatibilización de estas cintas originales optimiza el rendimiento de los equipos impresora EPSON DFX 9000, reduce costos de mantenimiento y maximiza su vida útil, asegurando la operatividad ininterrumpida y el cumplimiento de tiempos de atención.

No contar con las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON, pone en riesgo la operatividad y no se estaría garantizando la funcionalidad de los equipos impresora EPSON DFX 9000, a ello se suma que podrían afectar su vida útil.

4.4 Justificación de la compatibilización.

4.4.1. Los bienes que se requiere contratar son complementarios al equipamiento preexistente.

Las cintas de impresión modelo S015384 son complementarios al equipamiento preexistente (impresora EPSON DFX 9000), debido a que han sido específicamente diseñados por el fabricante para su funcionamiento óptimo, asegurando compatibilidad total con los sistemas de impresión, los cabezales y el software de gestión del equipo. La compatibilidad entre los consumibles y el equipamiento preexistente es un requisito técnico fundamental para:

- 1- **Optimizar el rendimiento del equipo**, garantizando la calidad de impresión exigida en documentos valorados tales como cheques, notas de crédito negociable, comprobantes de pago y reportes de emisión diaria de los documentos valorados entre otros.
2. **Evitar daños internos al sistema de impresión matricial**, que podrían generarse por el uso de consumibles genéricos o no originales, afectando componentes críticos como los cabezales o el sistema de tracción de la impresora EPSON DFX- 9000, lo cual podría provocar fallas de impresión o la inoperatividad del equipo.
3. **Reducir los costos de mantenimiento correctivo y el riesgo de inoperatividad**, dado que el uso de las cintas no originales invalida



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
05/11/2025 11:17:40



RICARDO FRANCISCO
QUIROZ CONCHA
SUPERVISOR (E)
05/11/2025 10:38:11

garantías del fabricante y podría implicar paradas prolongadas del equipo.

4. **Asegurar la continuidad operativa** en áreas usuarias que requieren la disponibilidad permanente del equipo, lo que se vincula directamente con el cumplimiento de los tiempos de atención y ejecución de actividades institucionales.

4.4.2. Los bienes son imprescindibles para el funcionamiento del equipamiento preexistente.

Es importante precisar que, las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON son imprescindibles porque asegura el correcto funcionamiento, la operatividad continua y el mantenimiento del valor económico de la impresora EPSON DFX 9000.

En ese sentido, para garantizar la continuidad operativa y preservar la integridad del mecanismo de impresión resulta imprescindible la adquisición de los suministros originales de la marca correspondiente a los equipos de impresión. Caso contrario los equipos podrían operar de forma irregular, afectando las impresiones resultantes y por ende los diferentes procesos operativos y administrativos de las diferentes unidades.

4.4.3. Impacto del uso de otras marcas

El uso de cintas de impresión de otras marcas distintas al modelo S015384 de la marca EPSON puede generar problemas de compatibilidad con la impresora EPSON DFX 9000, afectando la calidad de impresión y el rendimiento del equipo. Las cintas no originales pueden presentar diferencias en la formulación de la tinta o en las dimensiones del cartucho, ocasionando impresiones borrosas, manchas, atascos o desgaste prematuro del cabezal de impresión. Además, el uso de insumos no originales puede anular la garantía del fabricante y aumentar los costos de mantenimiento o reparación.

Por ello, se requiere adquirir el modelo original S015384 de la marca EPSON para asegurar el funcionamiento óptimo y la durabilidad del equipo.

4.4.4. Incidencia Económica

La utilización de los consumibles originales, específicamente las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON, representa una inversión estratégica que permite optimizar los costos operativos y minimizar los riesgos asociados a fallas técnicas en las impresoras EPSON DFX 9000. El empleo de estos insumos garantiza una mayor compatibilidad y rendimiento, reduciendo la frecuencia de mantenimiento correctivo. Además, contribuye a prolongar la vida útil de los equipos, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y en una disminución del costo total del equipo a largo plazo.

5. VIGENCIA

El periodo de vigencia de la compatibilización es de treinta seis (36) meses, sin embargo, de variar las condiciones que determinaron la compatibilización, dicha aprobación quedara sin efecto.



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
05/11/2025 11:17:40



RICARDO FRANCISCO
QUIROZ CONCHA
SUPERVISOR (E)
05/11/2025 10:38:11

6. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN¹

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL SUSTENTO DE LA COMPATIBILIZACIÓN		
6.1	APELLIDOS Y NOMBRES	Juan Pablo Del Rosario Villanueva
	REGISTRO SUNAT	6198
	CARGO	TECNICO III
	UNIDAD ORGANIZACIONAL	División de Atención a Usuarios – Supervisión 3

JEFE DEL ÁREA USUARIA / ÁREA TÉCNICA ESTRATÉGICA		
6.2	APELLIDOS Y NOMBRES	Mendieta Manco Victor Eduardo
	REGISTRO SUNAT	2054
	CARGO	Jefe de la División de Atención a Usuarios

7. CONCLUSIÓN

De lo expuesto, se concluye que corresponde realizar la compatibilización para la adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON para, garantizar la operatividad del equipo impresora EPSON DFX 9000.

Asimismo, se precisa que, la compatibilización propuesta no constituye un mecanismo de restricción de libre competencia.

8. RECOMENDACIÓN

En base a lo señalado previamente y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva N° 001-2025-EF/54.01, Directiva de compatibilización del requerimiento; se recomienda dar inicio al proceso de compatibilización para la adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON para impresora EPSON DFX 9000 tomando como base la Directivas o procedimientos emitidos por la Dirección General de Abastecimiento del MEF y las normas y procedimientos aprobados por la SUNAT entre otros.

9. LUGAR Y FECHA

San Isidro, 05 de noviembre de 2025.

ELABORADO POR: 6198 – JUAN PABLO DEL ROSARIO VILLANUEVA	EVALUADO POR: 2054 – VICTOR EDUARDO MENDIETA MANCO

¹ El presente informe será suscrito adicionalmente por el funcionario de tercer nivel del ATE.



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
05/11/2025 11:17:40



RICARDO FRANCISCO
QUIROZ CONCHA
SUPERVISOR (E)
05/11/2025 10:38:11