

INFORME TÉCNICO N.º 000004-2025-SUNAT/1U5300

A : **ESPINOZA ALVARADO MARGARITA LILIANA**
DIVISIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS - SUPERVISIÓN 3

DE : **VASQUEZ TORRES SERGIO WALKER**
DIVISIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS

ASUNTO : Estandarización para la "Adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON" para impresoras de matriz de punto modelo DFX-9000 de la marca EPSON

LUGAR : LIMA, 18 de febrero de 2025



JUSTO PEREZ SONCCO
GERENTE
18/02/2025 15:52:02



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
18/02/2025 14:28:28

1. MATERIA

Sustentar la estandarización para la "Adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON" para impresoras de matriz de punto modelo DFX-9000 de la marca EPSON, y que se encuentran en diferentes unidades orgánicas de la SUNAT.

2. BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- Directiva N° 004-2016-OSCE-CD - Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular

3. ANTECEDENTES

A través del Contrato N° 00330-2019/SUNAT, derivado del Adjudicación Simplificada N°113-2019-SUNAT/8B1200-1 la SUNAT adquirió once (11) impresoras matriciales modelo DFX 9000 de la marca EPSON y refrendadoras para provisión a nivel nacional.

La SUNAT para el cumplimiento de las funciones conferidas respecto al servicio de fiscalización y tributación, tiene implementado impresoras matriciales modelo DFX-9000 de la marca EPSON, a nivel nacional.



MARGARITA LILIANA
ESPINOZA ALVARADO
ENCARGADO (E)
18/02/2025 14:20:55

A la fecha la SUNAT no cuenta con stock de cintas modelo S015384 de la marca EPSON para el funcionamiento de las impresoras matriciales modelo DFX 9000 de la marca EPSON.

4. ANÁLISIS

a) Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente.

Actualmente se cuenta con cuatro (4) impresoras matriciales en funcionamiento, las cuales están distribuidas en las siguientes unidades orgánicas de la SUNAT:

Denominación	Modelo	Marca	Unidad Orgánica	Cant.
Impresora matriz de punto	DFX-9000	EPSON	Intendencia de Aduana Aérea Y Postal	1
Impresora matriz de punto	DFX-9000	EPSON	Intendencia Nacional de Gestión de Procesos	2
Impresora matriz de punto	DFX-9000	EPSON	Intendencia de Tributos Internos Chimbote	1

Fuente: SIGA Patrimonio

b) Descripción del bien requerido.

Las cintas de impresión presentan las siguientes características:

Cuadro N°1

Rendimiento	15,000,000 Caracteres
Color	Negro
Marca	EPSON
Modelo	S015384
N° de parte	S015384

c) Uso o aplicación que se le dará al bien requerido.

Las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON son consumibles indispensables para el funcionamiento de las impresoras matriciales DFX 9000 de la marca EPSON. Estas impresoras asignadas a las diferentes unidades orgánicas de la SUNAT son utilizadas en procesos críticos como la impresión de documentos valorados como cheques y notas de crédito negociables solicitadas por los contribuyentes a la SUNAT. La estandarización de estas cintas originales optimiza el rendimiento de las impresoras, reduce costos de mantenimiento y maximiza su vida útil, asegurando la operatividad ininterrumpida y el cumplimiento de tiempos de atención.

No contar con las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON, pone en riesgo la operatividad y no se estaría garantizando la funcionalidad de las impresoras de punto preexistentes, a ello se suma que podrían afectar su vida útil.

d) Justificación de la estandarización.

- 1) Las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON son complementarios porque se integrarán de manera nativa, totalmente compatible y óptima a la infraestructura preexistente, que hacen uso las diferentes unidades orgánicas de la SUNAT, por lo cual resulta necesario proveer el suministro de dichas cintas por un periodo mínimo de veinticuatro



JUSTO PEREZ SONCCO
GERENTE
18/02/2025 15:52:02



VICTOR EDUARDO
MENIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
18/02/2025 14:28:28



MARGARITA LILIANA
ESPINOZA ALVARADO
ENCARGADO (E)
18/02/2025 14:20:55

(24) meses considerando el tiempo de vida útil vigente según la Tabla de tiempos de vida útil de los equipos del anexo de la Resolución de Superintendencia N° 0039-2024-SUNAT. De acuerdo con esta tabla, para impresoras de tecnología matricial, se considera una vida útil de siete (07) años.

- 2) Es importante precisar que, las cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON son imprescindibles para asegurar el correcto funcionamiento, la operatividad continua y el mantenimiento del valor económico de las impresoras matriciales DFX 9000 de la marca EPSON.
- 3) El uso de cintas de impresión alternativas a cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON en impresoras matriciales DFX 9000 de la marca EPSON comprometería el rendimiento y la integridad del equipo. Las cintas no originales pueden causar desgaste prematuro en el cabezal de impresión, atascos en el mecanismo de alimentación, fallos en el sistema de detección de fin de cinta y reducir la calidad de impresión, generando costos adicionales por mantenimiento y reemplazo de componentes.
- 4) Incidencia Económica: La estandarización del mencionado consumible permitirá reducir los costos operativos y los riesgos por fallas técnicas de las impresoras de matriz de punto al hacer uso de los consumibles originales, además permitirá prolongar el tiempo de vida útil de dichos equipos.



JUSTO PEREZ SONCCO
GERENTE
18/02/2025 15:52:02

5. VIGENCIA

El periodo de vigencia de la presente estandarización es de veinticuatro (24) meses, sin embargo, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto.



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
18/02/2025 14:28:28

6. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN

6.1	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME	
	APELLIDOS Y NOMBRES	Vasquez Torres, Sergio Walker
	REGISTRO SUNAT	5831
	CARGO	TECNICO II
	UNIDAD ORGANIZACIONAL	División de Atención a Usuarios – Supervisión 3

6.2	JEFE DEL ÁREA USUARIA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME	
	APELLIDOS Y NOMBRES	Mendieta Manco Victor Eduardo
	REGISTRO SUNAT	2054
	CARGO	Jefe de la División de Atención a Usuarios
	UNIDAD ORGANIZACIONAL	División de Atención a Usuarios

7. CONCLUSIÓN

De lo expuesto, se concluye que es indispensable contar con cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON de color negro, para garantizar la operatividad de las impresoras de matriz de punto instalados en las diferentes unidades orgánicas de la SUNAT.



MARGARITA LILIANA
ESPINOZA ALVARADO
ENCARGADO (E)
18/02/2025 14:20:55

La estandarización propuesta no constituye un mecanismo de restricción a la libre competencia, en razón que en el mercado se cuenta con pluralidad de proveedores.

8. RECOMENDACIÓN

Iniciar las acciones correspondientes para la estandarización para la adquisición de cintas de impresión modelo S015384 de la marca EPSON originales para impresoras matriciales DFX 9000 de la marca EPSON, tomando en consideración la Directiva N°004-2016-OSCE/CD.

9. LUGAR Y FECHA

San Isidro, 18 de febrero de 2025.

ELABORADO POR: 5831 – SERGIO WALKER VASQUEZ TORRES	EVALUADO POR: 2054 – VICTOR EDUARDO MENDIETA MANCO



JUSTO PEREZ SONCCO
GERENTE
18/02/2025 15:52:02



VICTOR EDUARDO
MENDIETA MANCO
JEFE DE DIVISION
18/02/2025 14:28:28



MARGARITA LILIANA
ESPINOZA ALVARADO
ENCARGADO (E)
18/02/2025 14:20:55